



Общество с Ограниченной Ответственностью «Самара-Авторемонт»

г. Самара, ул. Кабельная, 9

e-mail: tahografsamara@mail.ru www.tahographsamara.ru

тел. 274 06 91 факс 279 12 35

Прайс-лист* на ЗИП "ШТРИХ-Тахо RUS" SM10042.00.00.14

Артикул	Название	Расшифровка	цена розн
122417	SMM13015.00.01	Клавиатура	400
122369	SMM13015.20.01	Корпус тахографа	1500
122367	SMM13015.20.03	Крышка НКМ	300
122368	SMM13015.20.04	Пломбировочная крышка антенн и sim-карты	200
122375	SMM13015.21.02	Крышка принтера	100
122371	SMM13015.21.03	Основание принтера (вынимается)	200
122366	SMM13015.21.04	Крепежная рамка для принтера и дисплея (внутр. часть)	300
122379	SMM13015.21.05	Крышка USB	50
122378	SMF13015.01.01	Боковые крепежи установочной рамки (комплект)	100
122377	SM13015.00.02	«Ключ» для изъятия тахографа (комплект)	250
122382	SME13015.10.00	Дисплей	1900
120997	SME13015.11.00ПЭ_R2	Материнская плата	9400
123035	SME13015.12.00ПЭ_R1	Плата USB-разъема и K-LINE)	100
123033	SME13015.13.00ПЭ_исп1	Дополнительная плата Исп. 18	6000
123036	SME13015.14.00ПЭ	Задний разъем (A,B,C,D)	900
111569	BENC70210M0089254	Карт-ридер	1700
119701	SS205-V4-LV	Термопринтер	1300
96612	0-0927365-1 AMP	Фишка разъема А (белая)	80
96613	0-0927366-1 AMP	Фишка разъема В (желтая)	80
101977	43030-0001	Контакты к разъему Molex	15
119026	43025-0800	Разъем Molex (черный, между антенн)	100
122376	SM13015.02.00+SMF13015.02.01	Установочная рамка	400
122374	SMM13015.20.02	Крышка заднего разъема (A,B,C,D)	150
123034	SME13015.13.00ПЭ_исп2	Дополнительная плата Исп. 15	3500
122370	SMM13015.21.01	Передняя панель	1000
115472	Антенна GSM	Антенна GSM	300
115471	Антенна ГЛОНАСС/GPS	Антенна ГЛОНАСС/GPS	450
122490	Molex 21039-0319 Type A / 98267-0319	Шлейф для доп. платы	150
122492	Molex 21039-0250 Type D/ 98267-0250	Шлейф для принтера	150
67234	98266-0254 (D type) кабель Molex	Шлейф для дисплея	150
127852	Стабилитрон 47	Стабилитрон 47 В.	150
127853	Флеш-память	Флеш-память тахографа	700
127854	Микросхема RS-485	Микросхема RS-485	500
114758	Пломба малая красная (пластик)	Пломба малая красная (пластик)	10
	Блочный ремонт (диагностика +замена детали) тахографа		1500
	Диагностика тахографа		500
128736	Блок СКЗИ тахографа "НКМ-1"	СКЗИ	18000

*Прейскурант может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Заказчика о действующих ценах, до момента подписания наряд – заказа.